

Fotodokumentace poškození střechy a dalších prvků kostela sv. Josefa v Telnici



1. Celkový pohled na kostel



2. Poškození fasády jihovýchodního průčelí v důsledku poškození střechy



3. Pohled na neodborné zakončení venkovních opěrných žeber – tašky místo oplechování



7. Pohled na poškozené parapety na boku věže



8. Pohled na poškození východní fasády a římsy z důvodu nevhodně volených klempířských prvků



9. Pohled na poškození zvoničky s chybějícími klempířskými prvky



10. Detail neodborně provedeného zastřešení zvoničky



11. Pohled na poškozené oplechování věže s následným poškozením fasády





12. Pomocné fotografie střešní konstrukce